

交差点右折中の死亡事故発生

12月21日午前6時50分熊本県宇土市において信号の無い交差点を右折の際に、交差点右方より直進してきた自転車（61歳女性）と出合い頭に衝突した死亡事故が発生しました。

交差点右折中に横断歩道上で自転車や歩行者を見落とす重大事故が多発しています。右折時の速度は左折時に対し速度が高いため見落としやすいと考えられます

交差点右折での安全走行のポイント

プロドライバーなら

- ・ 交差点を早回り（ショートカット）右折しない
- ・ 右フロントピラーとドアミラーの死角に注意
- ・ トラックは乗用車と比べ死角が多いため安全確認は一度だけでなく何度も行う
- ・ 交差点付近では常に、横断してくる自転車、歩行者を想定した危険予知運転を行う
- ・ 一時停止を省略せず、必ず止まって確認を行う
動きながらの確認をしない

慣れ、無理、油断は禁物

九州トラック交通共済協同組合